

Aviso de defectos para una vivienda nueva

Ejemplo ficticio. Las fechas y los detalles sirven para ilustrar el proceso. Los datos de contacto son de ejemplo y no pueden recibir avisos.

Describa una sola observación y adjunte las fotos que ayuden a explicarla. Envíe este aviso a su promotora por su canal habitual para comunicar defectos. Guarde una copia.

Título del aviso Dé al aviso un título breve y descriptivo.	Baldosa agrietada en el suelo de la cocina
Promoción, si la conoce Use el nombre que le da su promotora.	Promoción de ejemplo
Dirección y referencia Incluya la dirección y la referencia de la vivienda que usa su promotora.	Vivienda 12. Dirección omitida en este ejemplo ficticio.
Su nombre La persona a la que la promotora debe contactar sobre este aviso.	Propietario de ejemplo
Correo o teléfono de contacto Los datos que debe usar su promotora para responderle.	owner@example.invalid
Estancia y ubicación exacta Indique la estancia y el punto exacto.	Cocina, baldosa del suelo junto a la puerta
Detectado por primera vez Indique una fecha, o si es aproximada o desconocida.	14 de septiembre de 2026
Qué ha observado Describa lo que ve y cualquier cambio que haya notado.	Hay una grieta que cruza la baldosa del suelo junto a la puerta de la cocina. La detecté el 14 de septiembre de 2026.
Fecha de este aviso Anote la fecha en que prepara el aviso.	14 de septiembre de 2026
Referencia del caso, si la hay Si amplía un aviso anterior, use la referencia que le dio su promotora.	Vacío: este ejemplo muestra el primer aviso.

Fotos que acompañan su aviso

Título del aviso	Baldosa agrietada en el suelo de la cocina
Referencia de la vivienda	Vivienda 12

Adjunte los archivos originales de las fotos al enviar el aviso. Use esta hoja para indicar qué muestra cada archivo. Puede insertar las fotos en el documento editable o anotar los nombres de archivo y adjuntarlos aparte.

Foto 1: la ubicación

Muestre lo suficiente de la estancia para identificar el punto.


	Nombre del archivo puerta-cocina.jpg
	Qué muestra esta foto Baldosa del suelo junto a la puerta de la cocina

Foto 2: el detalle

Muestre lo que describe el aviso.

	Nombre del archivo detalle-baldosa-cocina.jpg
	Qué muestra esta foto Vista más cercana de la grieta

Foto adicional, si es útil

Añada otra vista si ayuda a explicar lo observado.

	Nombre del archivo
	Qué muestra esta foto

Envíe este aviso y sus fotos a su promotora. Guarde una copia de la versión que envíe.